

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.06.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист №	Раздела 1	Всего листов раздела 1 :	Всего разделов:
25.06.2019 № 99/2019/268823150		Всего листов выписки:	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	
Номер кадастрового квартала:	38:36:000005		
Дата присвоения кадастрового номера:	23.10.2013		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 38:36:000005:0000:25:401:001:020507430		
Адрес:	Иркутская область, г Иркутск, ул Розы Люксембург, 184		
Основная характеристика (для сооружения):	протяженность	1871	м
	тип	значение	единица измерения
Назначение:	10) Сооружения коммунального хозяйства		
Наименование:	сети водоснабжения		
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	данные отсутствуют		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют		
Год завершения строительства:	1972		
Кадастровая стоимость, руб.:	1684300		
Государственный регистратор			ФГИС ЕГРН
полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.06.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.06.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:


Сооружение		
вид объекта недвижимости		
Лист № _____ Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150		
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	38:36:000000:6442, 38:36:000005:108, 38:36:000005:22306, 38:36:000005:238, 38:36:000005:240, 38:36:000005:251, 38:36:000005:26011, 38:36:000005:261, 38:36:000005:27660, 38:36:000005:28258, 38:36:000005:28820, 38:36:000005:29112, 38:36:000005:29113, 38:36:000005:29114, 38:36:000005:29888, 38:36:000005:32246, 38:36:000005:799	
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют	
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют	
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:		
Кадастровый номер земельного участка, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном участке	данные отсутствуют	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют	
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют	
Сведения о кадастровом инженере:	Журавлёв Евгений Николаевич №38-11-245	
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"	
Особые отметки:	: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 184, (Литера П1-П102) Протяженность 2409,79 Сведения о назначении имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с назначением отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.	
Получатель выписки:	Лобьчев Алексей Сергеевич	
Государственный регистратор		ФГИС ЕРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение		
вид объекта недвижимости		
Лист № ____ Раздела <u>2</u>	Всего листов раздела <u>2</u> : ____	Всего разделов: ____
Всего листов выписки: ____		
25.06.2019 № 99/2019/268823150		
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151
1. Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Северо-Западная", ИНН: 3811432462
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 38-38/001-38/001/051/2016-441/2 от 22.03.2016
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд		данные отсутствуют
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют
Государственный регистратор		ФИС ЕРН
полное наименование должности		подпись
		инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____ Раздела 5	Всего листов раздела 5 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	
Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)			
			
Масштаб 1:	Условные обозначения:		
Государственный регистратор			ФГИС ЕГРН
полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение						
вид объекта недвижимости						
Лист №	Раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1 :	Всего разделов:	Всего листов выписки:	
25.06.2019 № 99/2019/268823150						
Кадастровый номер:				38:36:000005:22151		
1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости						
Система координат: СК кадастрового округа, зона 3						
Зона №						
Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.1	392755.64	3326746.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.2	392755.69	3326746.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.3	392755.74	3326746.93	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.4	392755.78	3326746.91	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.5	392755.82	3326746.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.6	392755.85	3326746.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.7	392755.87	3326746.8	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.8	392755.89	3326746.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.9	392755.89	3326746.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.10	392755.89	3326746.65	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.11	392755.87	3326746.6	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.12	392755.85	3326746.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.13	392755.82	3326746.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФИС ЕГРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.14	392755.78	3326746.49	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.15	392755.74	3326746.47	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.16	392755.69	3326746.45	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.17	392755.64	3326746.45	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.18	392755.59	3326746.45	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.19	392755.54	3326746.47	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.20	392755.5	3326746.49	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.21	392755.46	3326746.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.22	392755.43	3326746.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.23	392755.41	3326746.6	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.24	392755.4	3326746.65	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.25	392755.39	3326746.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.26	392755.4	3326746.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.27	392755.41	3326746.8	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.28	392755.43	3326746.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.29	392755.46	3326746.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.30	392755.5	3326746.91	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.31	392755.54	3326746.93	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.32	392755.59	3326746.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
1.1	392755.64	3326746.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.1	392662.75	3326705.78	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.2	392662.8	3326705.78	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.3	392662.85	3326705.76	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.4	392662.89	3326705.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.5	392662.93	3326705.71	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.6	392662.96	3326705.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.7	392662.98	3326705.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.8	392663	3326705.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.9	392663	3326705.53	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.10	392663	3326705.48	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.11	392662.98	3326705.43	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.12	392662.96	3326705.39	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.13	392662.93	3326705.35	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.14	392662.89	3326705.32	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.15	392662.85	3326705.3	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.16	392662.8	3326705.28	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.17	392662.75	3326705.28	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.18	392662.7	3326705.28	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.19	392662.65	3326705.3	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.20	392662.61	3326705.32	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.21	392662.57	3326705.35	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.22	392662.54	3326705.39	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.23	392662.52	3326705.43	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.24	392662.51	3326705.48	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.25	392662.5	3326705.53	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.26	392662.51	3326705.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.27	392662.52	3326705.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.28	392662.54	3326705.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.29	392662.57	3326705.71	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.30	392662.61	3326705.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.31	392662.65	3326705.76	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.32	392662.7	3326705.78	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2.1	392662.75	3326705.78	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.1	392584.74	3326669.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.2	392584.79	3326669.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.3	392584.84	3326669.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.4	392584.88	3326669	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.5	392584.92	3326668.97	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.6	392584.95	3326668.93	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.7	392584.97	3326668.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.8	392584.99	3326668.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.9	392584.99	3326668.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.10	392584.99	3326668.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.11	392584.97	3326668.69	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.12	392584.95	3326668.65	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.13	392584.92	3326668.61	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.14	392584.88	3326668.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.15	392584.84	3326668.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.16	392584.79	3326668.54	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.17	392584.74	3326668.54	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист №	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 :	Всего разделов:
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.18	392584.69	3326668.54	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.19	392584.64	3326668.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.20	392584.6	3326668.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.21	392584.56	3326668.61	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.22	392584.53	3326668.65	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.23	392584.51	3326668.69	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.24	392584.5	3326668.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.25	392584.49	3326668.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.26	392584.5	3326668.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.27	392584.51	3326668.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.28	392584.53	3326668.93	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.29	392584.56	3326668.97	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.30	392584.6	3326669	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.31	392584.64	3326669.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.32	392584.69	3326669.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
3.1	392584.74	3326669.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.1	392533.98	3326759.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.2	392534.03	3326759.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.3	392534.08	3326759.12	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.4	392534.12	3326759.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.5	392534.16	3326759.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.6	392534.19	3326759.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.7	392534.21	3326758.99	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.8	392534.23	3326758.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.9	392534.23	3326758.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.10	392534.23	3326758.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.11	392534.21	3326758.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.12	392534.19	3326758.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
4.13	392534.16	3326758.71	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.14	392534.12	3326758.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.15	392534.08	3326758.66	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.16	392534.03	3326758.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.17	392533.98	3326758.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.18	392533.93	3326758.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.19	392533.88	3326758.66	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.20	392533.84	3326758.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.21	392533.8	3326758.71	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.22	392533.77	3326758.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.23	392533.75	3326758.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.24	392533.74	3326758.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.25	392533.73	3326758.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.26	392533.74	3326758.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
4.27	392533.75	3326758.99	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.28	392533.77	3326759.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.29	392533.8	3326759.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.30	392533.84	3326759.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.31	392533.88	3326759.12	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.32	392533.93	3326759.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
4.1	392533.98	3326759.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.1	392529.19	3326835.09	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.2	392529.24	3326835.09	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.3	392529.29	3326835.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.4	392529.33	3326835.05	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.5	392529.37	3326835.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.6	392529.4	3326834.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.7	392529.42	3326834.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
5.8	392529.44	3326834.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.9	392529.44	3326834.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.10	392529.44	3326834.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.11	392529.42	3326834.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.12	392529.4	3326834.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.13	392529.37	3326834.66	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.14	392529.33	3326834.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.15	392529.29	3326834.61	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.16	392529.24	3326834.59	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.17	392529.19	3326834.59	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.18	392529.14	3326834.59	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.19	392529.09	3326834.61	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.20	392529.05	3326834.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.21	392529.01	3326834.66	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
5.22	392528.98	3326834.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.23	392528.96	3326834.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.24	392528.95	3326834.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.25	392528.94	3326834.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.26	392528.95	3326834.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.27	392528.96	3326834.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.28	392528.98	3326834.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.29	392529.01	3326835.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.30	392529.05	3326835.05	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.31	392529.09	3326835.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.32	392529.14	3326835.09	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
5.1	392529.19	3326835.09	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.1	392637.41	3326885.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.2	392637.46	3326885.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
6.3	392637.51	3326885.62	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.4	392637.55	3326885.6	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.5	392637.59	3326885.57	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.6	392637.62	3326885.53	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.7	392637.64	3326885.49	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.8	392637.66	3326885.44	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.9	392637.66	3326885.39	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.10	392637.66	3326885.34	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.11	392637.64	3326885.29	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.12	392637.62	3326885.25	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.13	392637.59	3326885.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.14	392637.55	3326885.18	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.15	392637.51	3326885.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.16	392637.46	3326885.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
6.17	392637.41	3326885.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.18	392637.36	3326885.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.19	392637.31	3326885.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.20	392637.27	3326885.18	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.21	392637.23	3326885.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.22	392637.2	3326885.25	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.23	392637.18	3326885.29	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.24	392637.17	3326885.34	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.25	392637.16	3326885.39	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.26	392637.17	3326885.44	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.27	392637.18	3326885.49	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.28	392637.2	3326885.53	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.29	392637.23	3326885.57	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.30	392637.27	3326885.6	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
6.31	392637.31	3326885.62	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.32	392637.36	3326885.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
6.1	392637.41	3326885.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.1	392650.49	3326891.24	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.2	392650.54	3326891.24	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.3	392650.59	3326891.22	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.4	392650.63	3326891.2	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.5	392650.67	3326891.17	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.6	392650.7	3326891.13	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.7	392650.72	3326891.09	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.8	392650.74	3326891.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.9	392650.74	3326890.99	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.10	392650.74	3326890.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.11	392650.72	3326890.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
7.12	392650.7	3326890.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.13	392650.67	3326890.81	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.14	392650.63	3326890.78	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.15	392650.59	3326890.76	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.16	392650.54	3326890.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.17	392650.49	3326890.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.18	392650.44	3326890.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.19	392650.39	3326890.76	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.20	392650.35	3326890.78	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.21	392650.31	3326890.81	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.22	392650.28	3326890.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.23	392650.26	3326890.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.24	392650.25	3326890.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.25	392650.24	3326890.99	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
7.26	392650.25	3326891.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.27	392650.26	3326891.09	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.28	392650.28	3326891.13	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.29	392650.31	3326891.17	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.30	392650.35	3326891.2	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.31	392650.39	3326891.22	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.32	392650.44	3326891.24	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
7.1	392650.49	3326891.24	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.1	392731.61	3326856.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.2	392731.66	3326856.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.3	392731.71	3326856.65	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.4	392731.75	3326856.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.5	392731.79	3326856.6	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.6	392731.82	3326856.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
8.7	392731.84	3326856.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.8	392731.86	3326856.47	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.9	392731.86	3326856.42	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.10	392731.86	3326856.37	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.11	392731.84	3326856.32	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.12	392731.82	3326856.28	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.13	392731.79	3326856.24	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.14	392731.75	3326856.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.15	392731.71	3326856.19	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.16	392731.66	3326856.17	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.17	392731.61	3326856.17	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.18	392731.56	3326856.17	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.19	392731.51	3326856.19	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.20	392731.47	3326856.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
8.21	392731.43	3326856.24	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.22	392731.4	3326856.28	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.23	392731.38	3326856.32	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.24	392731.37	3326856.37	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.25	392731.36	3326856.42	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.26	392731.37	3326856.47	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.27	392731.38	3326856.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.28	392731.4	3326856.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.29	392731.43	3326856.6	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.30	392731.47	3326856.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.31	392731.51	3326856.65	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.32	392731.56	3326856.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
8.1	392731.61	3326856.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.1	392743.79	3326831.18	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
9.2	392743.84	3326831.18	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.3	392743.89	3326831.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.4	392743.93	3326831.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.5	392743.97	3326831.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.6	392744	3326831.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.7	392744.02	3326831.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.8	392744.04	3326830.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.9	392744.04	3326830.93	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.10	392744.04	3326830.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.11	392744.02	3326830.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.12	392744	3326830.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.13	392743.97	3326830.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.14	392743.93	3326830.72	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.15	392743.89	3326830.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
9.16	392743.84	3326830.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.17	392743.79	3326830.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.18	392743.74	3326830.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.19	392743.69	3326830.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.20	392743.65	3326830.72	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.21	392743.61	3326830.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.22	392743.58	3326830.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.23	392743.56	3326830.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.24	392743.55	3326830.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.25	392743.54	3326830.93	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.26	392743.55	3326830.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.27	392743.56	3326831.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.28	392743.58	3326831.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.29	392743.61	3326831.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
9.30	392743.65	3326831.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.31	392743.69	3326831.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.32	392743.74	3326831.18	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
9.1	392743.79	3326831.18	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.1	392758.08	3326799.46	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.2	392758.13	3326799.46	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.3	392758.18	3326799.44	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.4	392758.22	3326799.42	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.5	392758.26	3326799.39	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.6	392758.29	3326799.35	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.7	392758.31	3326799.31	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.8	392758.33	3326799.26	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.9	392758.33	3326799.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.10	392758.33	3326799.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист №	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 :	Всего разделов:
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
10.11	392758.31	3326799.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.12	392758.29	3326799.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.13	392758.26	3326799.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.14	392758.22	3326799	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.15	392758.18	3326798.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.16	392758.13	3326798.96	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.17	392758.08	3326798.96	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.18	392758.03	3326798.96	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.19	392757.98	3326798.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.20	392757.94	3326799	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.21	392757.9	3326799.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.22	392757.87	3326799.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.23	392757.85	3326799.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.24	392757.84	3326799.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
10.25	392757.83	3326799.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.26	392757.84	3326799.26	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.27	392757.85	3326799.31	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.28	392757.87	3326799.35	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.29	392757.9	3326799.39	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.30	392757.94	3326799.42	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.31	392757.98	3326799.44	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.32	392758.03	3326799.46	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
10.1	392758.08	3326799.46	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.1	392777.72	3326761.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.2	392777.77	3326761.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.3	392777.82	3326761.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.4	392777.86	3326761.06	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.5	392777.9	3326761.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
11.6	392777.93	3326760.99	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.7	392777.95	3326760.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.8	392777.97	3326760.9	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.9	392777.97	3326760.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.10	392777.97	3326760.8	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.11	392777.95	3326760.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.12	392777.93	3326760.71	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.13	392777.9	3326760.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.14	392777.86	3326760.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.15	392777.82	3326760.62	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.16	392777.77	3326760.6	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.17	392777.72	3326760.6	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.18	392777.67	3326760.6	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.19	392777.62	3326760.62	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
11.20	392777.58	3326760.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.21	392777.54	3326760.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.22	392777.51	3326760.71	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.23	392777.49	3326760.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.24	392777.48	3326760.8	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.25	392777.47	3326760.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.26	392777.48	3326760.9	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.27	392777.49	3326760.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.28	392777.51	3326760.99	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.29	392777.54	3326761.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.30	392777.58	3326761.06	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.31	392777.62	3326761.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.32	392777.67	3326761.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
11.1	392777.72	3326761.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
12.1	392784.51	3326747.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.2	392784.56	3326747.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.3	392784.61	3326747.81	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.4	392784.65	3326747.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.5	392784.69	3326747.76	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.6	392784.72	3326747.72	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.7	392784.74	3326747.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.8	392784.76	3326747.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.9	392784.76	3326747.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.10	392784.76	3326747.53	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.11	392784.74	3326747.48	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.12	392784.72	3326747.44	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.13	392784.69	3326747.4	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.14	392784.65	3326747.37	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
12.15	392784.61	3326747.35	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.16	392784.56	3326747.33	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.17	392784.51	3326747.33	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.18	392784.46	3326747.33	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.19	392784.41	3326747.35	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.20	392784.37	3326747.37	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.21	392784.33	3326747.4	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.22	392784.3	3326747.44	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.23	392784.28	3326747.48	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.24	392784.27	3326747.53	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.25	392784.26	3326747.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.26	392784.27	3326747.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.27	392784.28	3326747.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.28	392784.3	3326747.72	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
12.29	392784.33	3326747.76	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.30	392784.37	3326747.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.31	392784.41	3326747.81	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.32	392784.46	3326747.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
12.1	392784.51	3326747.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.1	392803.9	3326705.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.2	392803.95	3326705.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.3	392804	3326705.86	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.4	392804.04	3326705.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.5	392804.08	3326705.81	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.6	392804.11	3326705.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.7	392804.13	3326705.73	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.8	392804.15	3326705.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.9	392804.15	3326705.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела <u>5.1</u>	Всего листов раздела <u>5.1</u> : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
13.10	392804.15	3326705.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.11	392804.13	3326705.53	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.12	392804.11	3326705.49	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.13	392804.08	3326705.45	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.14	392804.04	3326705.42	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.15	392804	3326705.4	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.16	392803.95	3326705.38	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.17	392803.9	3326705.38	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.18	392803.85	3326705.38	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.19	392803.8	3326705.4	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.20	392803.76	3326705.42	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.21	392803.72	3326705.45	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.22	392803.69	3326705.49	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.23	392803.67	3326705.53	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
13.24	392803.66	3326705.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.25	392803.65	3326705.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.26	392803.66	3326705.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.27	392803.67	3326705.73	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.28	392803.69	3326705.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.29	392803.72	3326705.81	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.30	392803.76	3326705.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.31	392803.8	3326705.86	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.32	392803.85	3326705.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
13.1	392803.9	3326705.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.1	392812.19	3326688.46	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.2	392812.24	3326688.46	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.3	392812.29	3326688.44	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.4	392812.33	3326688.42	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
14.5	392812.37	3326688.39	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.6	392812.4	3326688.35	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.7	392812.42	3326688.31	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.8	392812.44	3326688.26	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.9	392812.44	3326688.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.10	392812.44	3326688.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.11	392812.42	3326688.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.12	392812.4	3326688.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.13	392812.37	3326688.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.14	392812.33	3326688	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.15	392812.29	3326687.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.16	392812.24	3326687.96	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.17	392812.19	3326687.96	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.18	392812.14	3326687.96	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела <u>5.1</u>	Всего листов раздела <u>5.1</u> : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
14.19	392812.09	3326687.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.20	392812.05	3326688	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.21	392812.01	3326688.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.22	392811.98	3326688.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.23	392811.96	3326688.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.24	392811.95	3326688.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.25	392811.94	3326688.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.26	392811.95	3326688.26	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.27	392811.96	3326688.31	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.28	392811.98	3326688.35	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.29	392812.01	3326688.39	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.30	392812.05	3326688.42	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.31	392812.09	3326688.44	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
14.32	392812.14	3326688.46	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
14.1	392812.19	3326688.46	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.1	392819.21	3326675.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.2	392819.26	3326675.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.3	392819.31	3326675	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.4	392819.35	3326674.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.5	392819.39	3326674.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.6	392819.42	3326674.91	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.7	392819.44	3326674.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.8	392819.46	3326674.82	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.9	392819.46	3326674.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.10	392819.46	3326674.72	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.11	392819.44	3326674.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.12	392819.42	3326674.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.13	392819.39	3326674.59	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист №	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 :	Всего разделов:
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
15.14	392819.35	3326674.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.15	392819.31	3326674.54	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.16	392819.26	3326674.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.17	392819.21	3326674.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.18	392819.16	3326674.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.19	392819.11	3326674.54	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.20	392819.07	3326674.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.21	392819.03	3326674.59	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.22	392819	3326674.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.23	392818.98	3326674.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.24	392818.97	3326674.72	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.25	392818.96	3326674.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.26	392818.97	3326674.82	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.27	392818.98	3326674.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
15.28	392819	3326674.91	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.29	392819.03	3326674.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.30	392819.07	3326674.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.31	392819.11	3326675	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.32	392819.16	3326675.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
15.1	392819.21	3326675.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.1	392835.87	3326640.12	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.2	392835.92	3326640.12	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.3	392835.97	3326640.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.4	392836.01	3326640.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.5	392836.05	3326640.05	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.6	392836.08	3326640.01	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.7	392836.1	3326639.97	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.8	392836.12	3326639.92	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
16.9	392836.12	3326639.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.10	392836.12	3326639.82	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.11	392836.1	3326639.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.12	392836.08	3326639.73	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.13	392836.05	3326639.69	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.14	392836.01	3326639.66	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.15	392835.97	3326639.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.16	392835.92	3326639.62	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.17	392835.87	3326639.62	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.18	392835.82	3326639.62	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.19	392835.77	3326639.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.20	392835.73	3326639.66	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.21	392835.69	3326639.69	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.22	392835.66	3326639.73	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела <u>5.1</u>	Всего листов раздела <u>5.1</u> : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
16.23	392835.64	3326639.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.24	392835.63	3326639.82	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.25	392835.62	3326639.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.26	392835.63	3326639.92	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.27	392835.64	3326639.97	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.28	392835.66	3326640.01	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.29	392835.69	3326640.05	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.30	392835.73	3326640.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.31	392835.77	3326640.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.32	392835.82	3326640.12	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
16.1	392835.87	3326640.12	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.1	392848.5	3326614.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.2	392848.55	3326614.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.3	392848.6	3326614.12	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор				ФГИС ЕРН		
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
17.4	392848.64	3326614.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.5	392848.68	3326614.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.6	392848.71	3326614.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.7	392848.73	3326613.99	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.8	392848.75	3326613.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.9	392848.75	3326613.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.10	392848.75	3326613.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.11	392848.73	3326613.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.12	392848.71	3326613.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.13	392848.68	3326613.71	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.14	392848.64	3326613.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.15	392848.6	3326613.66	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.16	392848.55	3326613.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.17	392848.5	3326613.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
17.18	392848.45	3326613.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.19	392848.4	3326613.66	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.20	392848.36	3326613.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.21	392848.32	3326613.71	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.22	392848.29	3326613.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.23	392848.27	3326613.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.24	392848.26	3326613.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.25	392848.25	3326613.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.26	392848.26	3326613.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.27	392848.27	3326613.99	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.28	392848.29	3326614.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.29	392848.32	3326614.07	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.30	392848.36	3326614.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.31	392848.4	3326614.12	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор				ФГИС ЕРН		
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
17.32	392848.45	3326614.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
17.1	392848.5	3326614.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.1	392863.34	3326583.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.2	392863.39	3326583.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.3	392863.44	3326583	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.4	392863.48	3326582.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.5	392863.52	3326582.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.6	392863.55	3326582.91	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.7	392863.57	3326582.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.8	392863.59	3326582.82	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.9	392863.59	3326582.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.10	392863.59	3326582.72	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.11	392863.57	3326582.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.12	392863.55	3326582.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
18.13	392863.52	3326582.59	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.14	392863.48	3326582.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.15	392863.44	3326582.54	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.16	392863.39	3326582.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.17	392863.34	3326582.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.18	392863.29	3326582.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.19	392863.24	3326582.54	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.20	392863.2	3326582.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.21	392863.16	3326582.59	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.22	392863.13	3326582.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.23	392863.11	3326582.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.24	392863.1	3326582.72	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.25	392863.09	3326582.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.26	392863.1	3326582.82	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
18.27	392863.11	3326582.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.28	392863.13	3326582.91	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.29	392863.16	3326582.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.30	392863.2	3326582.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.31	392863.24	3326583	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.32	392863.29	3326583.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
18.1	392863.34	3326583.02	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.1	392861.24	3326652.31	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.2	392861.29	3326652.31	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.3	392861.34	3326652.29	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.4	392861.38	3326652.27	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.5	392861.42	3326652.24	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.6	392861.45	3326652.2	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.7	392861.47	3326652.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
19.8	392861.49	3326652.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.9	392861.49	3326652.06	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.10	392861.49	3326652.01	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.11	392861.47	3326651.96	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.12	392861.45	3326651.92	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.13	392861.42	3326651.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.14	392861.38	3326651.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.15	392861.34	3326651.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.16	392861.29	3326651.81	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.17	392861.24	3326651.81	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.18	392861.19	3326651.81	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.19	392861.14	3326651.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.20	392861.1	3326651.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.21	392861.06	3326651.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
19.22	392861.03	3326651.92	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.23	392861.01	3326651.96	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.24	392861	3326652.01	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.25	392860.99	3326652.06	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.26	392861	3326652.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.27	392861.01	3326652.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.28	392861.03	3326652.2	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.29	392861.06	3326652.24	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.30	392861.1	3326652.27	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.31	392861.14	3326652.29	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.32	392861.19	3326652.31	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
19.1	392861.24	3326652.31	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.1	392919.76	3326678.25	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.2	392919.81	3326678.25	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
20.3	392919.86	3326678.23	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.4	392919.9	3326678.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.5	392919.94	3326678.18	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.6	392919.97	3326678.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.7	392919.99	3326678.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.8	392920.01	3326678.05	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.9	392920.01	3326678	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.10	392920.01	3326677.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.11	392919.99	3326677.9	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.12	392919.97	3326677.86	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.13	392919.94	3326677.82	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.14	392919.9	3326677.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.15	392919.86	3326677.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.16	392919.81	3326677.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
20.17	392919.76	3326677.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.18	392919.71	3326677.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.19	392919.66	3326677.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.20	392919.62	3326677.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.21	392919.58	3326677.82	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.22	392919.55	3326677.86	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.23	392919.53	3326677.9	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.24	392919.52	3326677.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.25	392919.51	3326678	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.26	392919.52	3326678.05	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.27	392919.53	3326678.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.28	392919.55	3326678.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.29	392919.58	3326678.18	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.30	392919.62	3326678.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
20.31	392919.66	3326678.23	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.32	392919.71	3326678.25	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
20.1	392919.76	3326678.25	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.1	392929.16	3326659.33	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.2	392929.21	3326659.33	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.3	392929.26	3326659.31	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.4	392929.3	3326659.29	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.5	392929.34	3326659.26	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.6	392929.37	3326659.22	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.7	392929.39	3326659.18	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.8	392929.41	3326659.13	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.9	392929.41	3326659.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.10	392929.41	3326659.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.11	392929.39	3326658.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
21.12	392929.37	3326658.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.13	392929.34	3326658.9	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.14	392929.3	3326658.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.15	392929.26	3326658.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.16	392929.21	3326658.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.17	392929.16	3326658.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.18	392929.11	3326658.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.19	392929.06	3326658.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.20	392929.02	3326658.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.21	392928.98	3326658.9	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.22	392928.95	3326658.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.23	392928.93	3326658.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.24	392928.92	3326659.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.25	392928.91	3326659.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
21.26	392928.92	3326659.13	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.27	392928.93	3326659.18	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.28	392928.95	3326659.22	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.29	392928.98	3326659.26	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.30	392929.02	3326659.29	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.31	392929.06	3326659.31	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.32	392929.11	3326659.33	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
21.1	392929.16	3326659.33	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.1	392961.58	3326590.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.2	392961.63	3326590.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.3	392961.68	3326590.96	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.4	392961.72	3326590.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.5	392961.76	3326590.91	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.6	392961.79	3326590.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
22.7	392961.81	3326590.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.8	392961.83	3326590.78	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.9	392961.83	3326590.73	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.10	392961.83	3326590.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.11	392961.81	3326590.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.12	392961.79	3326590.59	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.13	392961.76	3326590.55	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.14	392961.72	3326590.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.15	392961.68	3326590.5	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.16	392961.63	3326590.48	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.17	392961.58	3326590.48	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.18	392961.53	3326590.48	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.19	392961.48	3326590.5	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.20	392961.44	3326590.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист №	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 :	Всего разделов:
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
22.21	392961.4	3326590.55	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.22	392961.37	3326590.59	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.23	392961.35	3326590.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.24	392961.34	3326590.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.25	392961.33	3326590.73	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.26	392961.34	3326590.78	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.27	392961.35	3326590.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.28	392961.37	3326590.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.29	392961.4	3326590.91	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.30	392961.44	3326590.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.31	392961.48	3326590.96	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.32	392961.53	3326590.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
22.1	392961.58	3326590.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.1	392908.66	3326563.15	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела <u>5.1</u>	Всего листов раздела <u>5.1</u> : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
23.2	392908.71	3326563.15	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.3	392908.76	3326563.13	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.4	392908.8	3326563.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.5	392908.84	3326563.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.6	392908.87	3326563.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.7	392908.89	3326563	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.8	392908.91	3326562.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.9	392908.91	3326562.9	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.10	392908.91	3326562.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.11	392908.89	3326562.8	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.12	392908.87	3326562.76	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.13	392908.84	3326562.72	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.14	392908.8	3326562.69	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.15	392908.76	3326562.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор				ФГИС ЕРН		
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
23.16	392908.71	3326562.65	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.17	392908.66	3326562.65	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.18	392908.61	3326562.65	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.19	392908.56	3326562.67	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.20	392908.52	3326562.69	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.21	392908.48	3326562.72	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.22	392908.45	3326562.76	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.23	392908.43	3326562.8	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.24	392908.42	3326562.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.25	392908.41	3326562.9	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.26	392908.42	3326562.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.27	392908.43	3326563	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.28	392908.45	3326563.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.29	392908.48	3326563.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
23.30	392908.52	3326563.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.31	392908.56	3326563.13	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.32	392908.61	3326563.15	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
23.1	392908.66	3326563.15	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.1	392879.54	3326548.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.2	392879.59	3326548.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.3	392879.64	3326548.93	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.4	392879.68	3326548.91	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.5	392879.72	3326548.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.6	392879.75	3326548.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.7	392879.77	3326548.8	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.8	392879.79	3326548.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.9	392879.79	3326548.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.10	392879.79	3326548.65	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист №	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 :	Всего разделов:
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
24.11	392879.77	3326548.6	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.12	392879.75	3326548.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.13	392879.72	3326548.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.14	392879.68	3326548.49	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.15	392879.64	3326548.47	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.16	392879.59	3326548.45	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.17	392879.54	3326548.45	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.18	392879.49	3326548.45	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.19	392879.44	3326548.47	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.20	392879.4	3326548.49	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.21	392879.36	3326548.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.22	392879.33	3326548.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.23	392879.31	3326548.6	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.24	392879.3	3326548.65	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист №	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 :	Всего разделов:
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
24.25	392879.29	3326548.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.26	392879.3	3326548.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.27	392879.31	3326548.8	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.28	392879.33	3326548.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.29	392879.36	3326548.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.30	392879.4	3326548.91	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.31	392879.44	3326548.93	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.32	392879.49	3326548.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
24.1	392879.54	3326548.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
25.1	392803.9	3326705.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
25.2	392756.98	3326682.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
26.1	392662.75	3326705.53	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
26.2	392755.64	3326746.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
26.3	392777.72	3326760.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист №	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 :	Всего разделов:
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
27.1	392584.74	3326668.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
27.2	392662.75	3326705.53	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
27.3	392665.79	3326696.75	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
28.1	392529.19	3326834.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
28.2	392503.74	3326822.49	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
28.3	392533.98	3326758.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
28.4	392584.74	3326668.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
28.5	392610.39	3326611.86	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
29.1	392650.49	3326890.99	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
29.2	392637.41	3326885.39	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
29.3	392529.19	3326834.84	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
29.4	392535.63	3326821.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
30.1	392743.79	3326830.93	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
30.2	392731.61	3326856.42	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
30.3	392715.71	3326890.66	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
30.4	392690.54	3326910.01	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
30.5	392650.49	3326890.99	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
30.6	392656.15	3326879.62	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
31.1	392746.66	3326793.3	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
31.2	392758.08	3326799.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
31.3	392743.79	3326830.93	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
31.4	392755.09	3326836.42	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
32.1	392784.51	3326747.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
32.2	392777.72	3326760.85	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
32.3	392758.08	3326799.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
32.4	392771.15	3326802.45	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
33.1	392812.19	3326688.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
33.2	392803.9	3326705.63	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор				ФГИС ЕРН		
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист №	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 :	Всего разделов:
25.06.2019		№ 99/2019/268823150	
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
33.3	392784.51	3326747.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
33.4	392789.15	3326749.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
34.1	392835.87	3326639.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
34.2	392819.21	3326674.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
34.3	392812.19	3326688.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
34.4	392823.62	3326693.2	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
35.1	392848.5	3326613.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
35.2	392851.16	3326614.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
35.3	392852.98	3326612	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
35.4	392859.73	3326615.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
36.1	392929.16	3326659.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
36.2	392919.76	3326678	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
36.3	392918.82	3326679.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
36.4	392861.24	3326652.06	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
36.5	392835.87	3326639.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
36.6	392848.5	3326613.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
36.7	392863.34	3326582.77	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
36.8	392879.54	3326548.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
36.9	392842.73	3326531.38	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
37.1	392921.23	3326490.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
37.2	392879.54	3326548.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
37.3	392908.66	3326562.9	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
37.4	392962.97	3326587.78	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
37.5	392961.58	3326590.73	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
37.6	392929.16	3326659.08	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
37.7	392934.18	3326661.5	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
38.1	392951.28	3326479.61	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
38.2	392937.86	3326474.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФГИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела <u>5.1</u>	Всего листов раздела <u>5.1</u> : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
38.3	392932.64	3326483.51	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
38.4	392928.57	3326482.24	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
38.5	392921.23	3326490.58	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
38.6	392915.95	3326488.55	данные отсутствуют	данные отсутствуют		
2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости						
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м				данные отсутствуют		
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м				данные отсутствуют		
Государственный регистратор					ФТИС ЕРН	
полное наименование должности				подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № _____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : _____	Всего разделов: _____
25.06.2019 № 99/2019/268823150			
Кадастровый номер:		38:36:000005:22151	

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат: СК кадастрового округа, зона 3

Зона №

Номера характерных точек контура	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м		Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости
	X	Y		H1	H2	
1	2	3	4	5	6	7

Государственный регистратор		ФИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.